



Tekniskt Datablad


Hammerite Slätlack

Produktbeskrivning: Med Hammerite kan du måla direkt på rost. Men du behöver inte vänta på att saker skall börja rosta för att använda Hammerite. Det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall. Du får en vacker slät yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år. Hammerite slätlack tål stänk av diverse kemikalier som bensin och diesel.

Användningsområde: Överallt i hemmet, i trädgården och på bilen finns metallföremål som behöver skyddas mot rost. Det kan vara ett järnstaket, beslag, en rostig utelampa eller bilens dragkrok. Hammerite slätlack är speciellt utvecklad för att skydda mot rost och förvandlar ett ojämnt underlag till en jämn blank yta.

Tekniska data:

Bas:	Alkydharts
Åtgång:	5m ² /Liter (2 strykningar)
Flampunkt:	> 40°C (Closed cup)
Viskositet:	>7mm ² /S v/40°C
Densitet:	0,96-1,1 g/cm ³ (+20°C)
Glans:	90
Rek. Skikt-Tjocklek:	Våt min. 200µm / Torr min. 100µm
Temperatur-tålighet:	-20°C till +150° (+80°C Kontinuerligt!)
Dammtorr:	2 timmar (vid +20°C)
Över-målningsbar:	Efter 4 timmar (vid +20°C)
Saltspray test:	> 1000 timmar (ASTM B117 1973)
Lagringstid:	Minst 2 år i oöppnad förpackning



OBS! Eftersom färgen innehåller silikon, kan den inte övermålas med andra färger.

Bruksanvisning: Avlägsna lös färg och rost med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

OBS! Icke järnhaltiga metaller och legeringar som Aluminium, zink och galvaniserat måste först grundas för bästa vidhäftning med Hammerite Metall Grund innan målning.

Målning: Använd tjock pensel och täck ytan snabbt. Måla minst två strykningar. Blästrade ytor kräver minst 1 – 2 extra lager. Skarpa kanter, "sirliga" järndetaljer och hörn samt vertikala ytor bör strykas 2 – 3 gånger. Det andra lagret kan målas efter 4 timmar. Idealisk temperatur för målning är mellan +8°C till +25°C. Målning bör inte ske om temperaturen är under +8°C. Målning vid andra temperaturer kan inverka på produktens egenskaper.

Sprutmålning: Stora ytor bör sprutmålas för bästa resultat. Förtunna med 1 del lacknafta till 3 delar färg. Spruta ca 4 tunna lager och låt färgen torka ca 15 minuter mellan varje sprutning. Om längre tid än 30 minuter gått mellan sprutningarna har härdningen börjat och man måste då vänta 4 timmar innan nästa skikt målas. Sista lagret/skiktet skall vara tillräckligt tjockt för att ge en jämn och blank yta. Skaka spraypistolen före användning och under användning så att färgen inte skiktas sig. Rekommenderat tryck 25 – 35 psi.

Penslar och munstycken rengörs med lacknafta. Förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus. Färgrester lämnas till miljöstation.

Färger/Förpackningar:

Svart, Gråvit, Silver, Röd, Blå, Grön

Förp. 6 x 250 ml

Förp. 6 x 750 ml

